

## Fotostrecke. Die ursprüngliche Konzeption der Außenanlagen und das heutige Erscheinungsbild - ein Vergleich



**Abb. 1: Querforum Ost, Wasserbecken mit Insel, dreiseitig von Sitzstufe eingefasst, Stand 1973**



**Abb. 2: Querforum Ost, Stand 2019**

Im Laufe der Projektarbeit traten Unterschiede zwischen dem ursprünglichen Konzept der Architektur der Ruhr-Universität und dem heutigen Erscheinungsbild immer klarer zutage. Insbesondere die Außenanlagen der RUB, von dem Landschaftsarchitekten Penker sorgfältig auf bestimmte Orte und Blickbeziehungen hin konzipiert, sind häufig nicht mehr oder nur mehr teilweise erlebbar. Wer weiß noch, dass die graphisch wirkende Plastik des Bachlaufes auf dem Querforum Ost einmal spiegelnde Oberflächen und lebendiges Fließen bot? Das umgebende Schilf wuchert längst in Wege und Rasenflächen, die Bäume und Büsche im Querforum West entsprechen schon lange nicht mehr dem ursprünglichen Maß. Die Studierenden wollten, durch Covid-19 unterbrochen, den Bachlauf in Eigenregie säubern. Dies kann hoffentlich bald erfolgen, wäre aber nur ein erster Schritt, um die Qualität der Architektur und ihrer Details wieder erlebbar zu machen. Insgesamt bedürfte es eines Parkpflegewerks, das die notwendigen Einschnitte in das Grün der Außenanlagen nachvollziehbar begründet. So versteht sich die folgende Fotostrecke als Aufruf an alle Akteure der RUB, hier tätig zu werden.

**Cornelia Jöchner**

## Fotostrecke. Die ursprüngliche Konzeption der Außenanlagen und das heutige Erscheinungsbild - ein Vergleich



Abb. 3: Querforum Ost, Blick von Westen, Stand 1971



Abb. 4: Querforum Ost, Stand 2019



Abb. 5: Querforum Ost, Blick von Westen auf Bachlauf und See, Stand 1971




Abb. 6: Querforum Ost, Blick von Westen auf den Bachlauf, Stand 2019

## Fotostrecke. Die ursprüngliche Konzeption der Außenanlagen und das heutige Erscheinungsbild - ein Vergleich



Abb. 7: Querforum Ost, stilisierter Gebirgsbach, Stand 1972




Abb. 8: Querforum Ost, Blick auf den stilisierten Gebirgsbach, Stand 2019

## Fotostrecke. Die ursprüngliche Konzeption der Außenanlagen und das heutige Erscheinungsbild - ein Vergleich




Abb. 9: Querforum Ost, Blick von Nordosten auf Wasserfall und Bachlauf, Stand ca. 1975




Abb. 10: Querforum Ost, Blick von Nordosten auf den Bachlauf, Stand 2019

## Fotostrecke. Die ursprüngliche Konzeption der Außenanlagen und das heutige Erscheinungsbild - ein Vergleich



Abb. 11: Querforum West, Blick von Südwesten auf das modellierte Gelände, Stand 1981



Abb. 12: Querforum West, Blick von Südwesten, Stand 2019



Abb. 13: Querforum Ost, Wasserbecken mit Brücke am Ende der Wasserachse, Stand 1972



Abb. 14: Querforum Ost, Blick auf das Wasserbecken, Stand 2019

## Fotostrecke. Die ursprüngliche Konzeption der Außenanlagen und das heutige Erscheinungsbild - ein Vergleich



Abb. 15: Querforum West, Blick von Südwesten auf das modellierte Gelände, Stand 1981



Abb. 16: Querforum West, Blick von Südwesten, Stand 2019



Abb. 17: Querforum West, Blick von Südwesten entlang der G-Gebäude, Stand 1981



Abb. 18: Querforum West, Blick von Südwesten entlang der G-Gebäude, Stand 2019